

Finder Polska Sp. z o.o.
Ul. Logistyczna 27
Sady, 62-080
11.06.2026

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że w wyniku naszych nieustających starań o poprawę jakości, funkcjonalności i unifikacji naszych produktów, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmiany dotyczącej czujników ruchu serii 18.

Zmiany:

1. Czujniki ruchu o symbolach 18.01.8.230.0000, 18.11.8.230.0000 oraz 18.A1.8.230.0000 zostają wycofane z oferty produktowej.
2. Wszystkie wycofane czujniki ruchu można zastąpić nowymi typami dostępnymi już w ofercie Finder. Poniżej znajduje się lista wycofanych produktów i sugerowanych zamienników:

Produkt wycofany	Produkt zamienny
18.01.8.230.0000	18.71.8.230.0000 – kolor biały 18.71.8.230.0002 – kolor antracytowy
18.11.8.230.0000	18.81.8.230.0000 – kolor biały 18.81.8.230.0002 – kolor antracytowy
18.A1.8.230.0000	18.81.8.230.0000 – kolor biały 18.81.8.230.0002 – kolor antracytowy

Co to oznacza dla Państwa?

- Zmiana wpływa na wymiary i w znaczący sposób usprawnia montaż oraz konfigurację czujników ruchu.
- Nowe czujniki ruchu cechują się usprawnionym oprogramowaniem i układem elektronicznym.

Wierzimy, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na Państwa zadowolenie z korzystania z naszych produktów. Gwarantujemy, że nowe rozwiązanie spełnia wszystkie dotychczasowe funkcjonalności wraz z wymaganiami środowiskowymi i technologicznymi.

Z poważaniem,

Jakub Vetter

Doradca techniczny