



Alimentatore tipo 01C.02.8.230.0300  
per cronotermostato Bliss 1C.91



- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
- Tensione di uscita: 3.3 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40°C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato Bliss: 10 m (cavo flessibile 2x1.5 mm<sup>2</sup>)

### NOTA

- Nel caso di utilizzo del cronotermostato con l'alimentatore esterno, le batterie DEVONO essere rimosse. All'interno dell'applicazione, nella sezione "Tempo di aggiornamento" potrà essere impostato il Livello 4 (connessione veloce)
- Per effettuare i collegamenti, smontare il copri-morsetti e fare riferimento alle istruzioni del proprio sistema di riscaldamento o raffrescamento (pompe, valvole, caldaia, ecc...). Quindi collegare i cavi ai morsetti C (COM) e NO del termostato