

## ISTRUZIONI PER LA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OROLOGI FINDER IN CASO DI DISALLINEAMENTO DATA

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle automazioni inserite, è possibile **riprogrammare gli interruttori orari Finder Tipo 12.51, 12.6x e 12.Ax solo se configurati in programmazione settimanale.**

Di seguito gli **STEP** per la riprogrammazione:

**01.** Per chi ha modificato l'anno, riportandolo al 2019, nel mese di marzo 2024 occorrerà necessariamente inserire l'anno corrente entro il 31 dicembre 2024.


In caso contrario, il 3 gennaio 2025 si avrà un disallineamento di date.

N.B.: Questa condizione **NON** si ripeterà ogni anno bisestile.

**02.** Se dal 1° aprile 2024 in poi non è stata eseguita l'operazione dello step 01, per evitare il disallineamento date nel 2025 occorrerà inserire il nuovo anno corrente come da procedura sottostante.


### COME IMPOSTARE L'ANNO CORRENTE TRAMITE APP TOOLBOX

**Aggiornando l'app Toolbox, basterà inviare data e ora per impostare automaticamente l'anno corrente.**




# COME IMPOSTARE L'ANNO CORRENTE, MANUALMENTE


## OROLOGIO 12.A1 - 12.A2



## OROLOGIO 12.A4



## OROLOGIO 12.51



## OROLOGIO 12.61 - 12.62

